AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F065931923

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	17/07/2025	25172999

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S068F128**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE COLMARIEN

(3) COORDONNÉES :
Z.I NORD
16B RUE A.KIENER
68000 COLMAR
03.89.23.38.83

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 067F1038

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CW-069-LJ (F)	01-07-2013	01-07-2013

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MAF4DE48688059	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
MAKA3-FA-BE1	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

144569

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/07/2018:80236 Km / 01/07/2019:88574 Km / 29/06/2020:97691 Km / 28/06/2021:109528 Km / 27/06/2022:122467 Km / 26/06/2023:130222 Km / 25/06/2024:134353 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.3m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		7%			19%	
Forces verticales		1667daN			1267daN	
Frein de service						
Forces de freinage	558daN		583daN	368daN		349daN
Déséquilibre (<20%)		5%			6%	
Force de freinage (efficacité)	558daN		583daN	368daN		349daN
Taux d'efficacité (=>58%)			63%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			20%			
Opacité des fumées (1.50m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)			G:-2.0%		D:-1.3%	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)			G:-4.0%		D:-4.0%	

CT RG VL 065 150 001 - 12/24 ☆