RENAULT 260 DXI 238200 238200 04/01/2012

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT 260	**DXI**	**238200**	**238200**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
04/01/2012	**VÉHICULE ROULANT, MES BATTERIES HS CONTACT PRIS AVEC LE CHEF D'ATELIER QUI ME CONFIRME QUE CELUI-CI SERA ROULANT APRÈS AVOIR RECHARGÉ LES BATTERIES POUR REMPLACER CELLE-CI**





Le

30/09/2026

À

Z.I. DE CAMPRÉAL, RUE GUSTAVE EIFFEL 24100 BERGERAC - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/ee687495-e7a5-45bf-b488-747dd4459f52

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Pois lourd porteur PTAC 19 tonnes
Identification vendeur	AFTRAL

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault 260
Modèle	DXI
Date de mise en circulation ou année	04/01/2012
Numéro de série	Vf629AHA000007400
Numéro d'immatriculation (A)	BZ-980-WL
Puissance	195 cv
Type d'énergie (P.3)	40000
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel
Etat trains roulants	Bon. Etat
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Clim
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Optique de phare à reconditionné
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	


Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Poids lourds
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	6 places
Type de suspension	SUSPENSTION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	315/70/22
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles




Etat carrosserie	Bonne
Etat soubassements	RAS
État de l'intérieur	Siège chauffeur à refaire conditionner
Transmission	Mécanique
Nombre de vitesses	8 vitesses

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation




Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	27/11/2024

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur



Attestation Tachy



ATTESTATION DE VERIFICATION DU SYSTEME DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VEHICULE

Annexe II conforme à la directive CEE 2002/12/CE, arrêté du 29 Décembre 2002

OR N° : 2305477

Echéance de validité de la présente attestation (1) : 20/11/2023

Je soussigné :

- Station agréée par le constructeur :
- Adresse : S.A.S. ETS SAUBEAU
- Vérificateur : DESROCHES Stéphanie

Atteste que le système de limitation ou le limitateur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.

Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : 90 KM/H

Immatriculation du véhicule : BZ-980-WL

Marque : Renault Trucks

Type : PREMIUM

N° de série : VF62BAHA000007400

Fait-le : 21/11/2022

Lieu : CASTELCULIER


(1) Date attestation + 1 an : 20/11/2023

Signature du vérificateur :

S.A.S. ETS SAUBEAU

Exemption à contrôler sur les aspects du véhicule

PV des mines



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

Contrôle technique périodique

Favorable

27/11/2024

26/11/2025

Contrôle technique périodique

AUTO BILAN FRANCE

RENAULT


CAM

PL/SC

ZNAMADHD6D1

GO


Barré rouge




Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	238200

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	238200

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)




Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2

Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Véhicule roulant, mes batteries HS contact pris avec le chef d'atelier qui me confirme que celui-ci sera roulant après avoir rechargé les batteries pour remplacer celle-ci

Photos annexes