N°d'imprimé : ZB02839979

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/09/2024	24001386

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S068Z090

(9) RAISON SOCIALE : CTPLT

(3) COORDONNÉES : 46 RUE DU PATURAGE

68200 MULHOUSE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 025J7004

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
9874 XB 68 (F)	09/01/2001	01/02/2000

Marque	Genre	Carrosserie
M.A.N.	VASP	TRAVAUX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WMAL71ZZZYY051627	N2

Type/CNIT	Énergie
L71P12K3C	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

26901

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En Charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse Gauche Latéral

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu Essieu 1 Arrière Droite Gauche

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (= à 1.00 m^{-1}) :
C1 : 0.15 m^{-1} C2 : 0.14 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (= à 45%) : 56%
Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 48%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 3% E2 : 8%
Frein de stationnement : Efficacité (= à 18) : 30%
Frein de secours :
Efficacité globale (= à 23%) : 30%
Efficacité par essieu : E2 : 44%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 8%
Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.0 D : -1.9 h < 0.8 m

XXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXX
N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX
N° d'imprimé : ZB02839979

XXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX

FAC SIMILE