IRISBUS RECREO 404842 28/12/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IRISBUS	**RECREO**	**404842**	**28/12/2010**



Le

22/04/2026

À

ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/44fef88a-d766-4bcf-8317-8a5c2e31157f

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	TRANSDEV

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	IRISBUS
Modèle	RECREO
Date de mise en circulation ou année	28/12/2010
Numéro de série	VNESFR1600M010588
Numéro d'immatriculation	BF-789-JV
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	61
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	BUS
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon - présence d'un peu de corrosion
Etat intérieur	État d'usage
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Certificat d'aménagement





Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








Norauto
15.0




Norauto
15.0




Norauto
9.6

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	404842

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière






Photo du coffre





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)




Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1













Photo dégât 2







