IRISBUS TCP 475409

Marque (D.1)	Modèle (D.3)	Date de première immatriculation (B)	Kilométrage
IRISBUS	**TCP**		**475409**





Le

08/06/2026

À

TOURS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0f8e4728-4ebd-4d4d-b307-f7b3f1dbb0a6

trustoo

Vendeur

Détails du véhicule

Documents du véhicule

Extérieur

Roues

Systèmes & équipements

Intérieur

Test du véhicule

Conclusion

VENDEUR

Vendeur

Type de vendeur	PROFESSIONNEL
Nom du vendeur	Agorastore 115
Adresse vendeur (ligne 1)	
Code postal vendeur	
Ville vendeur	
Pays vendeur	
Commentaire sur le vendeur	

DÉTAILS DU VÉHICULE

Caractéristiques

Kilométrage	475409
Couleur	Blanc
Nombre de portes	3
Type de boîte de vitesses	MANUELLE
Nombre de rapports de la boîte de vitesse (hors marche arrière)	6
Marche arrière	MARCHE ARRIÈRE PRÉSENTE
Nombre de jeux de clefs	1

Photo des clés du véhicule




Certificat d'immatriculation

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Pays du certificat d'immatriculation	
Numéro d'immatriculation sur le certificat d'immatriculation (A)	
Correspondance du numéro d'immatriculation (certificat d'immatriculation/véhicule)	
Numéro d'immatriculation sur les plaques d'immatriculation	
Date de première immatriculation (B)	
Date du certificat d'immatriculation actuel (I)	
Nom du propriétaire (C.1)	

Le vendeur est le propriétaire	
Commentaire concernant le propriétaire	
Marque (D.1)	IRISBUS
Modèle (D.3)	Tcp
Numéro de série (VIN) sur le certificat d'immatriculation (E)	
Correspondance du numéro de série VIN certificat d'immatriculation/véhicule	
Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule	VNESFR1600M004045

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule


NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S037K105
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNÉES : Rue Aristide Briand ZA de l'Arche d'Oé - Lieudit L 37390 NOTRE DAME D'OE
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 072K7003
NOM ET PRÉNOM : BOUCHE GUILLAUME
SIGNATURE :
IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays : EF-171-DM (F)
Date d'immatriculation : 12/09/2016
Date de 1ère mise en circulation : 07/08/2008
Marque : IRISBUS
Genre : TCP
Carrosserie : CAR
(1) N° dans la série du type (VIN) : VNESFR1600M004045
(5) Catégorie internationale : M3
Type/CNIT : ABSENT
Énergie : GO
Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
475409
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Cylindrée (cm^3) (P.1)	
Puissance (kW) (P.2)	
Type d'énergie (P.3)	

Puissance fiscale (P.6)

Nombre de places (S.1)

Émissions de CO2 (g/km) (V.7)

Norme d'émissions atmosphérique (V.9)

Coût de la carte grise actuelle (Y.6)

DOCUMENTS DU VÉHICULE


Situation administrative

Certificat de situation administrative (certificat de non gage) présenté	NON
Véhicule gagé	
Photo du Certificat de Situation Administrative	
Numéro de formule du certificat d'immatriculation	
Lien Histovec	
Synthèse Histovec	

Contrôle technique

⚠️ Attention à la nature et à la date de validité de contrôle technique, surtout s'il ne s'agit pas d'un contrôle technique périodique standard	
Présentation du dernier contrôle technique	⚠️ CONTRÔLE TECHNIQUE DE PLUS DE 6 MOIS PRÉSENTÉ, ATTENTION, POUR LES VÉHICULES DE PLUS DE 4 ANS À LA DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION, UN PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE FAVORABLE DE MOINS DE 6 MOIS DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE PRÉSENTÉ POUR LA VENTE
Nature du contrôle technique	Contrôle technique périodique
Date du dernier contrôle technique	

Photo du contrôle technique



Contrôle technique favorable — CONTRÔLE TECHNIQUE FAVORABLE AVEC DÉFAILLANCES MINEURES

Entretien

Présentation du carnet d'entretien	OUI
Carnet d'entretien rempli	REMPLI PARTIELLEMENT
Factures d'entretien présentées	NON
Factures d'entretien complétées	
Date de dernier entretien	
Kilométrage au dernier entretien	
Photo du carnet d'entretien	
Photo des factures d'entretien	

Manuel d'utilisateur

Manuel de l'utilisateur présenté	NON
Langue du manuel de l'utilisateur	
Photo du manuel de l'utilisateur	

Certificat de conformité

Certificat de conformité présenté	NON
Photo du certificat de conformité	

Commentaires concernant les documents du véhicule

Cohérence du kilométrage du véhicule vis-à-vis des documents	OUI
Commentaires concernant les documents du véhicule	

EXTÉRIEUR

Photos de l'extérieur

Vue avant



Vue de 3/4 avant droite



Vue du côté droit



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de l'arrière



Vue de 3/4 arrière gauche





Vue du côté gauche



Vue de 3/4 avant gauche



Vue du toit



Extérieur avant

État du pare-chocs avant	SANS DÉFAUTS
État de la calandre	SANS DÉFAUTS
État du capot	SANS DÉFAUTS

État du pare-brise	SANS DÉFAUTS
État des essuie-glaces avant	SANS DÉFAUTS

Extérieur droite

État des optiques avant droite	SANS DÉFAUTS
État de l'aile avant droite	SANS DÉFAUTS
État du rétroviseur côté droit	SANS DÉFAUTS
État du clignotant côté droit	SANS DÉFAUTS
Vitres côté droit	SANS DÉFAUTS
État de la porte avant droite	SANS DÉFAUTS
État de la porte arrière droite	SANS DÉFAUTS
Bas de caisse côté droit	SANS DÉFAUTS
Aile arrière droite	SANS DÉFAUTS
Optique arrière droite	SANS DÉFAUTS

Extérieur arrière

État de l'échappement	SANS DÉFAUTS
État du pare-choc arrière	SANS DÉFAUTS
État du hayon / porte du coffre	SANS DÉFAUTS
État de la lunette arrière	SANS DÉFAUTS

Extérieur gauche

Optique arrière gauche	SANS DÉFAUTS
Aile arrière gauche	SANS DÉFAUTS
Bas de caisse côté gauche	SANS DÉFAUTS
État de la porte arrière gauche	SANS DÉFAUTS
État de la porte avant gauche	SANS DÉFAUTS
Vitres côté gauche	SANS DÉFAUTS
État du clignotant côté gauche	SANS DÉFAUTS
État du rétroviseur côté gauche	SANS DÉFAUTS
État de l'aile avant gauche	SANS DÉFAUTS
État des optiques avant gauche	SANS DÉFAUTS

Soubassement du véhicule

Rouille aux soubassements	NON
Traces de fuites aux soubassements	AUCUNE

Photo du soubassement du véhicule à l'avant



Photo du soubassement du véhicule à l'arrière



Autre photo du soubassement

Extérieur global

État du toit	SANS DÉFAUTS
État des joints	SANS DÉFAUTS
Traces de réparations	NON

Commentaires sur l'extérieur

Cohérence du kilométrage vis-à-vis de l'état extérieur du véhicule	OUI
Commentaires sur l'extérieur	

ROUES

Roues global

Type de jante	JANTE TÔLE
Vis antivol	NON
Douille des vis antivol présentée	

Roues avant

Largeur de pneu avant	Plus de 270mm
Rapport de flanc des pneus avant	Plus de 75%
Taille des jantes avant	22"
Type de freins avant	FREINS À DISQUE
Usure des disques de frein avant	NEUF
Usure des plaquettes de frein avant	NEUF

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche	50% RESTANT
État du pneu avant gauche	SANS DÉFAUTS
Date de fabrication du pneumatique avant gauche (SSAA: Semaine Année)	
État de la jante avant gauche	SANS DÉFAUTS

Enjoliveur avant gauche	SANS DÉFAUTS
Pare boue avant gauche	SANS DÉFAUTS

Roue avant droite

Photo roue avant droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure pneu avant droit	50% RESTANT
État du pneu avant droit	SANS DÉFAUTS
Date de fabrication du pneumatique avant droit (SSAA: Semaine Année)	
État de la jante avant droite	SANS DÉFAUTS

Enjoliveur avant droit	SANS DÉFAUTS
Pare boue avant droit	SANS DÉFAUTS

Roues arrière

Largeur des pneus arrière	Plus de 270mm
Rapport de flanc des pneus arrière	Plus de 75%
Taille des jantes arrière	22"
Type de freins arrière	FREINS À DISQUE
Usure des disques arrière	NON VÉRIFIABLE
Usure des plaquettes arrière	NON VÉRIFIABLE

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



Niveau d'usure pneu arrière droit	50% RESTANT
État du pneu arrière droit	SANS DÉFAUTS
Date de fabrication du pneumatique arrière gauche (SSAA: Semaine Année)	
État de la jante arrière droite	SANS DÉFAUTS
Enjoliveur arrière droit	SANS DÉFAUTS
Pare boue arrière droit	SANS DÉFAUTS

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



Niveau d'usure pneu arrière gauche	50% RESTANT
État du pneu arrière gauche	SANS DÉFAUTS
Date de fabrication du pneumatique arrière gauche (SSAA: Semaine Année)	
État de la jante arrière gauche	SANS DÉFAUTS
Enjoliveur arrière gauche	SANS DÉFAUTS
Pare boue arrière gauche	SANS DÉFAUTS

SYSTÈMES & ÉQUIPEMENTS

Moteur

État du compartiment moteur	SANS DÉFAUTS
État général des durites et flexibles	BON
Niveau d'huile	NON VÉRIFIABLE
Qualité de l'huile	NON VÉRIFIABLE
Niveau du liquide de refroidissement	NON VÉRIFIABLE
Niveau de liquide de frein	NON VÉRIFIABLE
État de la courroie d'accessoire	NON VÉRIFIABLE
Tension de la courroie d'accessoire	NON VÉRIFIABLE
Traces de fuites dans le compartiment moteur	AUCUNE

Photo du compartiment moteur



Équipement intérieur

Sellerie	TISSU
Vitres électriques équipées	NON
Vitres électriques fonctionnelles	
Rétroviseurs rabattables électriques	NON
Fermeture centralisée	NON
Toit vitré / panoramique	NON
Toit ouvrant	NON
Cabriolet	NON
Type de toit	

Équipement multimédia

Écran multimédia	NON
Autoradio	PRÉSENT(E) MAIS NON FONCTIONNEL(LE)
GPS	NON

Autres équipements

Ouverture sans clef	NON
Roue de secours	OUI
Type de roue de secours	ROUE DE SECOURS STANDARD
Kit anti-crevaison	NON

Crochet d'attelage	NON
Commentaires sur l'équipement	

INTÉRIEUR

Photos de l'intérieur du véhicule

Photo du volant



Photo du tableau de bord



Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo du siège avant gauche




Photo du panneau de porte intérieur avant gauche



Photo du siège arrière gauche

Photo du panneau intérieur de porte arrière gauche

Photo du coffre



Photo du siège arrière droit

Photo du panneau intérieur de porte arrière droite

Photo du siège avant droit



Photo du panneau de porte intérieur avant droit



Intérieur avant

État du volant	SANS DÉFAUTS
État du tableau de bord	SANS DÉFAUTS
État du rétroviseur central	SANS DÉFAUTS
État des sièges avant	SANS DÉFAUTS
Ceintures avant fonctionnelles	OUI
État des tapis avant	SANS DÉFAUTS
État des panneaux de porte avant	SANS DÉFAUTS

Intérieur arrière

État des sièges arrière	SANS DÉFAUTS
Ceintures arrière fonctionnelles	
État des tapis arrière	SANS DÉFAUTS
État des panneaux de porte arrière	SANS DÉFAUTS
État du ciel de toit	SANS DÉFAUTS

Intérieur du coffre

État de la plage arrière	SANS DÉFAUTS
État du coffre	SANS DÉFAUTS
Traces de réparations sous le tapis de coffre	NON

Commentaires sur l'intérieur

Cohérence du kilométrage avec l'intérieur du véhicule	OUI
Commentaires sur l'intérieur	

TEST DU VÉHICULE

Test en stationnement

Voyants d'alerte au tableau de bord	AUCUN TÉMOIN D'ALARME
Démarrage	DÉMARRAGE IMPOSSIBLE
Test sonore en stationnement	PAS DE BRUITS ANORMAUX
Climatisation	NON
Test de fumée d'échappement en stationnement	PAS DE FUMÉE

Test de conduite

INSTRUCTIONS_B2C_TEST_DRIVE	
INSTRUCTIONS_SIGNATURE_VEHICLE_INSURANCE	
Véhicule assuré	OUI

Signature du responsable du véhicule attestant que le véhicule est assuré

☐ Signature du responsable du véhicule attestant que le véhicule est assuré

Essai routier possible ? NON



Pas de batterie

Régulateur/limiteur de vitesse	
Radar de recul	
Usure de l'embrayage	
Passage de vitesses	
Accélération	
Fumée échappement sur route	
Freinage	
Comportement routier	
Amortissement du véhicule	
Vibrations anormales sur route	
Bruits sur route	

Vitesse maximale atteinte lors de l'essai

CONCLUSION

Conclusion

INSTRUCTIONS_RECOMMANDATION	
Recommandation du spécialiste	RECOMMANDÉ SOUS CONDITION
Résultat de la négociation	
Commentaires généraux	Batterie vide pas d'essai possible

Photos annexes

