IVECO CROSSWAY 698282 22208 11/02/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
IVECO	**CROSSWAY**	**698282**	**22208**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
11/02/2010	**LE BUS EST DANS UN BON ÉTAT GÉNÉRAL AVEC DES DÉFAUTS CARROSSERIES**









Le

28/10/2026

À

BAPAUME, 1 RUE DES FRÈRES COINGTS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/3e7f5dc7-8d29-4583-9e11-607a21f35a86

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	Régie régionale des transports des hauts de France

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Crossway
Date de mise en circulation ou année	11/02/2010
Numéro de série	VNESFR1600M008616
Numéro d'immatriculation (A)	AL-108-MT
Puissance	21
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	63
Type de suspension	SUSPENSION HYDRAULIQUE
Taille des pneumatiques	295/80/22,5 154/150M
Etat des pneus	Bon état
Photos pneus ou chenilles	



Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	Bon état

État de l'intérieur	Bon état
Transmission	Pas de problème de transmission
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation




Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	23/09/2026


Photo du contrôle technique




Attestation limiteur



Attestation Tachy




PV des mines



Barré rouge


Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	698282

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	22208

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3






Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9







Photo dégât 10





Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Le bus est dans un bon état général avec des défauts carrosseries
Photos annexes	