MASSEY FERGUSSON 220 12/09/1986

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MASSEY FERGUSSON	**220**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
12/09/1986	**ETAT ROUILLÉ**



Le

07/07/2026

À

GARAGE MUNICIPAL 260 CHEMIN DU CHÂTEAU LAFARGE 13290 LES MILLES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a78f6292-e823-4d75-b67e-f8de262ac8ce

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Agricole
Identification vendeur	Mairie Aix en provence

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Massey fergusson
Modèle	220
Date de mise en circulation ou année	12/09/1986
Numéro de série	2351
Numéro d'immatriculation (A)	2688 ML 13
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Mécanique
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	1
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Agricole
Nombre de portes	0
Taille des pneumatiques	12,4
Etat des pneus	Passable
Etat carrosserie	rouillé
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Ok
Transmission	Me
Nombre de vitesses	3

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique

Attestation limiteur

Attestation Tachy



PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures

Photo de la planche de bord

Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3

Photo dégât 4
Photo dégât 5
Photo dégât 6
Photo dégât 7
Photo dégât 8
Photo dégât 9
Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Etat rouillé
Photos annexes	