EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : Z 02401682

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 23/10/2025 | 25002808 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

22/10/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091Z287

(9) RAISON SOCIALE : KB TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : 4 rue Ampère
91380 CHILLY-MAZARIN

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091Z7046

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AM-673-ZF (F) | 08/03/2010 | 02/07/2004 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| MERCEDES B | VASP | VOIRIE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| WDB9506261K894932 | N3 |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| B33NLH40C | GO |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

211321

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES**

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion
2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Gauche Essieu 2 Supérieur)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (Gauche Droite Essieu 3)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Inférieur Supérieur)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Arrière Gauche Droite)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Droite Essieu 3)
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées (≤ à 1.50 $m^{-1}$) :**
C5 : 0.35 $m^{-1}$ C6 : 0.30 $m^{-1}$ C7 : 0.31 $m^{-1}$ Moyenne : 0.32 $m^{-1}$

**Frein de service :**
Efficacité globale (≥ à 45%) : 66%
Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 61% E3 : 61%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 12% E2 : 3% E3 : 4%

**Frein de stationnement :** Efficacité (≥ à 18%) : 36%

**Frein de secours :** indépendance des circuits

**Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :** G : -1.0% D : -0.9% h : <0.8m

**État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :**
Véhicules non amenagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage