# RENAULT CLIO 168530 19/08/2004

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **CLIO** | **168530** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **19/08/2004** | **VÉHICULE FERMÉ BATTERIE HS MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL CODE VOITURE B638** |






Le

**15/06/2026**

À

**9 RUE JEAN MENTELIN STRASBOURG - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/e5f8f273-071e-4198-875f-d440b73e44b3

trustoo


Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Véhicule particulier |
| Identification vendeur | Alsace coopérative européenne |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Clio |
| Date de mise en circulation ou année | 19/08/2004 |
| Numéro de série | VF1BB3KEF319926162 |
| Numéro d'immatriculation (A) | FX-009-Na |
| Type d'énergie (P.3) | Essence |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | |
| Etat trains roulants | |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Nombre de places (car & bus) | 5 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Véhicule fermé |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Véhicule particulier |
| Nombre de portes | 5 |
| Taille des pneumatiques | 175 65R14 |
| Etat des pneus | Mauvais |
| Etat carrosserie | Moyen Peinture manquante et rouille sur capot Rayure pare choc avant droit et gauche Enfoncement aile arrière gauche |
| Etat soubassements | |
| État de l'intérieur | Véhicule fermé |
| Transmission | |
| Nombre de vitesses | 5 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |
| Certificat d'aménagement | |
| Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques) | |
| Photo du certificat de conformité | |
| Autre document | |

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche




Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord

Kilométrage 168530

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord

Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite

Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3




Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires généraux | Véhicule fermé batterie hs Mauvais état général Code voiture B638 |

Photos annexes

