PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **J005411731**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/03/2025	25035908

(7) RESULTAT DU CONTROLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTROLE REALISE

10/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTROLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : **S072J102**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
12 RUE PIERRE MARTIN

72000 LE MANS
02 43 61 09 77

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 072J7016

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EM-388-AK (F)	27/04/2017	12/05/1998

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	INCENDIE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF640BCA000000308	N3

Type/CNIT	Energie
40BCA230MOD	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMETRAGE RELEVE

27858

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Avant Droite Supérieur, Essieu 2 Avant Gauche Supérieur)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite)

7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Arrière Droite Latéral)

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

CUS

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide

CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE

MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=2.41m-1) :
C1:0.43m-1 C2:0.53m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 45%) : 61%
Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 58%
Déséquilibre (<20%) E1 : 3% E2 : 7%
Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 18%
Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-1.5% à -3.5%) : G:-2.1% D:-2.3% h>1,2 m

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge:
Véhicules sanitaires

EM-388-AK

CT 10/03/2026

N° d'agrément : S072J10
N° de série : VF640BCA00000030

N° d'imprimé : J005411731

S072J102
A 10/03/2026
EM-388-AK